

南安市医院新院区（一期）2 台 DSA 机项目 竣工环境保护验收意见

2024 年 6 月 16 日，南安市医院于在南安市医院江北院区组织召开 2 台 DSA 机建设项目竣工环境保护验收会。参加会议的有南安市医院、验收报告编制单位福建锡福技术服务有限公司的代表以及邀请的专家（与会人员见签到表），会议成立了验收组。

南安市医院根据《南安市医院新院区（一期）2 台 DSA 机项目竣工环境保护验收监测报告表》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、《建设项目竣工环境保护设施验收技术规范 核技术利用》（HJ 1326-2023）、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，经认真讨论，形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

南安市医院于 2023 年 7 月完成了南安市医院新院区（一期）2 台 DSA 机项目环境影响评价，福建省生态环境厅于 2023 年 9 月 19 日对该项目环境影响报告表予以批复，批准文号：闽环辐评〔2023〕44 号。

南安市医院现持有福建省生态环境厅核发的辐射安全许可证，证书编号：闽环辐证〔00338〕；目前许可种类和范围：使用 II 类、III 类射线装置。本项目从取得辐射安全许可证至调试过程中无环境投诉、违法或处罚记录等情况。

本次验收的 2 台 DSA 机建设项目位于新院区(一期)医技楼一楼急诊科 DSA 机房、三楼手术中心复合手术室 14。整体投资情况复合预期要求。

三、辐射安全与防护设施建设情况

南安市医院新院区（一期）2 台 DSA 机建设项目落实了辐射防护相关设施，建立了辐射防护领导管理小组，制定了各项辐射防护管理制度，现场配备了防护用品和辐射监测设备，环评及批复的要求得到了落实。

南安市医院成立了辐射安全领导小组，组织机构健全，职责明确。制定了各项相关辐射安全与防护规章制度、设备检修维护制度以及事故应急预案等，制定了人员培训计划，组织辐射工作人员参加辐射安全与防护培训并经培训考核合格

后持证上岗。落实了个人剂量监测和人员健康体检，建立了辐射安全相关档案并长期保存。南安市医院制订了辐射事故应急预案，本项目试运行期间运行正常。

建设项目工作场所辐射安全警示标识设置规范，安全联锁、闭门装置设施能够正常运行，配备了辐射监测仪器，定期开展工作场所辐射环境监测。

三、工程变动情况

本次验收的项目建设内容、使用的射线装置型号以及主要技术参数范围、建设使用地点均与环境影响报告表及其批复内容一致，项目无重大变更。

四、工程建设对环境的影响

辐射工作场所的周围剂量当量率的最大值为 $0.40\mu\text{Sv/h}$ ；根据验收监测结果估算，本项目所致辐射工作人员和公众的年有效剂量分别满足环评批复的 5mSv 和 0.1mSv 的剂量约束值要求。

五、验收结论

南安市医院认真履行了本项目的环境保护审批和许可手续，落实了环评文件及其批复的要求，严格执行了环境保护“三同时”制度，相关的验收文档资料齐全，辐射安全与防护设施及措施运行有效，对环境的影响符合相关标准要求

综上所述，验收组一致同意南安市医院新院区（一期）2 台 DSA 机建设项目通过竣工环境保护设施验收。

六、后续要求

本项目运行后，建设单位应当严格落实个人剂量监测、人员健康体检、辐射安全与防护培训等制度的落实，定期开展工作场所辐射环境监测。

七、验收人员信息

本项目参加验收的单位及人员名单见附件。

附件：《南安市医院新院区（一期）2 台 DSA 机建设项目竣工环境验收监测报告表》技术审查与会人员见签到表

南安市医院

2024 年 6 月 16 日

附件:

《南安市医院新院区（一期）2台DSA机建设项目竣工环境验收监测报告表》技术审查与会人员签到表

姓名	工作单位	职务职称	电话	签名
陈树华	南安市医院	副主任医师	13235918557	陈树华
陈树华	南安市医院	副主任医师	13559626590	陈树华
郑森兴	省职研中心	副主任医师	1810603500	郑森兴
郑森兴	南安市医院	副主任医师	13959888113	郑森兴
郭晓	南安市医院	副主任医师	13850713991	郭晓
郭晓	南安市医院	副主任医师	1525958789	郭晓
郭晓	南安市医院	副主任医师	13600760307	郭晓
李青红	南安市医院	副主任医师	13599226607	李青红
李青红	福建铭福技术服务股份有限公司	技术负责人	180078859	李青红
王奔奔	福建铭福技术服务股份有限公司	检测评价工程师	15880018130	王奔奔